



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
1. Rynna do ponownego montażu 2. Rura spadowa do ponownego montażu 3. Wymienić obróbkę podrynnową blacha ocynk. 0,5mm 4. Dodać krawędziak okapowy 15*12 cm, oraz obłachowanie nadrynnowe 5. Obróbki kominów
RENOWACJA DACHU Styropapa 18cm + nawierzchnia z papy termoizolacyjnej 320,40 m2
OCIEPLENIE STROPU Izolacja wełna mineralna z rolki 20cm układana na stropie - 381,20 m2 + folia paroprzepuszczalna

Termomodernizacja		
Rzut dachu		
Przedsięwzięcie	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie	
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki	
Adres	ul. Karola Świerczewskiego 3, 62-865 Staw, działka nr 244 obr. 0022	
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała	
Nr uprawnień:	UAN-7342/71/91 spec. architekt.	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Cempel	
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracował:	mgr inż. Juliusz Banaszak	
Skala 1:100	Data opracowania Luty 2016	Nr rys. T.4