

**Rozbudowa/Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica
województwa wielkopolskiego**

km 283+980 - km 295+737,87

Wyniki w punktach obserwacji
rok 2021, brak zabezpieczeń akustycznych

| Odbiornik | Poziom | LAeqD | LAeqN | LAeqD,lim | LAeqN,lim | LAeqD,diff | LAeqN,diff |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| P82 | parter | 58,1 | 50,6 | 61 | 56 | --- | --- |
| P83 | parter | 64,0 | 56,4 | 61 | 56 | 3,0 | 0,4 |
| | 1. piętro | 65,0 | 57,4 | 61 | 56 | 4,0 | 1,4 |
| P84 | parter | 64,6 | 57,0 | 61 | 56 | 3,6 | 1,0 |
| P85 | parter | 64,7 | 57,1 | 61 | 56 | 3,7 | 1,1 |
| P86 | parter | 61,9 | 54,3 | 61 | 56 | 0,9 | --- |
| P87 | parter | 63,4 | 55,8 | 61 | 56 | 2,4 | --- |
| P88 | parter | 58,5 | 50,9 | 61 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,0 | 54,4 | 61 | 56 | 1,0 | --- |
| P89 | parter | 57,7 | 50,1 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,6 | 55,0 | 65 | 56 | --- | --- |
| P90 | parter | 65,3 | 57,7 | 65 | 56 | 0,3 | 1,7 |
| P91 | parter | 62,8 | 55,2 | 65 | 56 | --- | --- |
| P92 | parter | 63,0 | 55,4 | 61 | 56 | 2,0 | --- |
| P93 | parter | 64,3 | 56,7 | 65 | 56 | --- | 0,7 |
| | 1. piętro | 65,7 | 58,1 | 65 | 56 | 0,7 | 2,1 |
| P94 | parter | 68,2 | 60,6 | 65 | 56 | 3,2 | 4,6 |
| P95 | parter | 60,1 | 52,5 | 61 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,4 | 54,8 | 61 | 56 | 1,4 | --- |
| P96 | parter | 62,0 | 54,4 | 65 | 56 | --- | --- |
| P97 | parter | 61,3 | 53,7 | 61 | 56 | 0,3 | --- |
| P98 | parter | 62,9 | 55,3 | 65 | 56 | --- | --- |
| P99 | parter | 58,9 | 51,3 | 61 | 56 | --- | --- |
| P100 | parter | 63,4 | 55,8 | 61 | 56 | 2,4 | --- |
| | 1. piętro | 64,8 | 57,2 | 61 | 56 | 3,8 | 1,2 |
| P101 | parter | 63,1 | 55,5 | 61 | 56 | 2,1 | --- |
| P102 | parter | 60,3 | 52,7 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,3 | 54,7 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 2. piętro | 62,7 | 55,1 | 65 | 56 | --- | --- |
| P103 | parter | 58,0 | 50,4 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 61,5 | 53,9 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 2. piętro | 62,2 | 54,6 | 65 | 56 | --- | --- |
| P104 | parter | 59,4 | 51,8 | 65 | 56 | --- | --- |
| P105 | parter | 60,5 | 52,9 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,8 | 55,2 | 65 | 56 | --- | --- |
| P106 | parter | 64,0 | 56,5 | 65 | 56 | --- | 0,5 |
| | 1. piętro | 65,0 | 57,4 | 65 | 56 | --- | 1,4 |
| P107 | parter | 67,7 | 60,1 | 61 | 56 | 6,7 | 4,1 |
| P108 | parter | 62,7 | 55,1 | 61 | 56 | 1,7 | --- |
| P109 | parter | 65,1 | 57,5 | 65 | 56 | 0,1 | 1,5 |

**Rozbudowa/Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica
województwa wielkopolskiego**

km 283+980 - km 295+737,87

Wyniki w punktach obserwacji
rok 2021, brak zabezpieczeń akustycznych

| Odbiornik | Poziom | LAeqD | LAeqN | LAeqD,lim | LAeqN,lim | LAeqD,diff | LAeqN,diff |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| P110 | parter | 62,9 | 55,4 | 61 | 56 | 1,9 | --- |
| | 1. piętro | 64,8 | 57,3 | 61 | 56 | 3,8 | 1,3 |
| P111 | parter | 65,9 | 58,2 | 65 | 56 | 0,9 | 2,2 |
| P112 | parter | 60,4 | 52,9 | 61 | 56 | --- | --- |
| P113 | parter | 61,3 | 53,9 | 65 | 56 | --- | --- |
| P114 | parter | 66,9 | 59,5 | 61 | 56 | 5,9 | 3,5 |
| P115 | parter | 60,5 | 53,1 | 65 | 56 | --- | --- |
| P116 | parter | 63,1 | 55,8 | 61 | 56 | 2,1 | --- |
| P117 | parter | 66,7 | 59,3 | | | | |
| P118 | parter | 64,6 | 57,3 | 61 | 56 | 3,6 | 1,3 |
| P119 | parter | 61,1 | 53,7 | 65 | 56 | --- | --- |
| P120 | parter | 61,2 | 53,9 | 65 | 56 | --- | --- |
| P121 | parter | 60,6 | 53,2 | 65 | 56 | --- | --- |
| P122 | parter | 63,9 | 56,3 | 65 | 56 | --- | 0,3 |
| | 1. piętro | 65,6 | 58,0 | 65 | 56 | 0,6 | 2,0 |
| P123 | parter | 65,1 | 57,5 | 65 | 56 | 0,1 | 1,5 |
| | 1. piętro | 66,7 | 59,1 | 65 | 56 | 1,7 | 3,1 |
| P124 | parter | 64,2 | 56,6 | 65 | 56 | --- | 0,6 |
| P125 | parter | 59,5 | 52,0 | 65 | 56 | --- | --- |
| | 1. piętro | 62,8 | 55,2 | 65 | 56 | --- | --- |
| P126 | parter | 64,0 | 56,4 | 61 | 56 | 3,0 | 0,4 |
| | 1. piętro | 64,9 | 57,3 | 61 | 56 | 3,9 | 1,3 |
| T58 | granica terenu chronionego | 65,4 | 57,8 | 61 | 56 | 4,4 | 1,8 |
| T59 | granica terenu chronionego | 68,9 | 61,3 | 61 | 56 | 7,9 | 5,3 |
| T60 | granica terenu chronionego | 67,5 | 59,9 | 61 | 56 | 6,5 | 3,9 |
| T61 | granica terenu chronionego | 68,8 | 61,2 | 61 | 56 | 7,8 | 5,2 |
| T62 | granica terenu chronionego | 68,9 | 61,3 | 65 | 56 | 3,9 | 5,3 |
| T63 | granica terenu chronionego | 69,1 | 61,5 | 61 | 56 | 8,1 | 5,5 |
| T64 | granica terenu chronionego | 69,2 | 61,6 | 61 | 56 | 8,2 | 5,6 |
| T65 | granica terenu chronionego | 68,8 | 61,2 | 61 | 56 | 7,8 | 5,2 |
| T66 | granica terenu chronionego | 68,6 | 61,0 | 65 | 56 | 3,6 | 5,0 |
| T67 | granica terenu chronionego | 68,8 | 61,2 | 65 | 56 | 3,8 | 5,2 |
| T68 | granica terenu chronionego | 68,5 | 60,9 | 65 | 56 | 3,5 | 4,9 |
| T69 | granica terenu chronionego | 68,9 | 61,3 | 61 | 56 | 7,9 | 5,3 |
| T70 | granica terenu chronionego | 67,7 | 60,1 | 65 | 56 | 2,7 | 4,1 |
| T71 | granica terenu chronionego | 68,8 | 61,2 | 65 | 56 | 3,8 | 5,2 |
| T72 | granica terenu chronionego | 66,9 | 59,3 | 61 | 56 | 5,9 | 3,3 |
| T73 | granica terenu chronionego | 68,5 | 60,9 | 65 | 56 | 3,5 | 4,9 |
| T74 | granica terenu chronionego | 68,3 | 60,7 | 61 | 56 | 7,3 | 4,7 |

**Rozbudowa/Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica
województwa wielkopolskiego**

km 283+980 - km 295+737,87

Wyniki w punktach obserwacji
rok 2021, brak zabezpieczeń akustycznych

| Odbiornik | Poziom | LAeqD | LAeqN | LAeqD,lim | LAeqN,lim | LAeqD,diff | LAeqN,diff |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| T75 | granica terenu chronionego | 68,9 | 61,3 | 61 | 56 | 7,9 | 5,3 |
| T76 | granica terenu chronionego | 69,0 | 61,4 | 65 | 56 | 4,0 | 5,4 |
| T77 | granica terenu chronionego | 68,4 | 60,9 | 65 | 56 | 3,4 | 4,9 |
| T78 | granica terenu chronionego | 68,7 | 61,1 | 61 | 56 | 7,7 | 5,1 |
| T79 | granica terenu chronionego | 69,5 | 61,9 | 61 | 56 | 8,5 | 5,9 |
| T80 | granica terenu chronionego | 65,3 | 57,7 | 65 | 56 | 0,3 | 1,7 |
| T81 | granica terenu chronionego | 67,0 | 59,4 | 65 | 56 | 2,0 | 3,4 |
| T82 | granica terenu chronionego | 66,0 | 58,4 | 65 | 56 | 1,0 | 2,4 |
| T83 | granica terenu chronionego | 69,1 | 61,5 | 61 | 56 | 8,1 | 5,5 |
| T84 | granica terenu chronionego | 69,4 | 61,8 | 61 | 56 | 8,4 | 5,8 |
| T85 | granica terenu chronionego | 67,2 | 59,6 | 65 | 56 | 2,2 | 3,6 |
| T86 | granica terenu chronionego | 67,9 | 60,3 | 65 | 56 | 2,9 | 4,3 |
| T87 | granica terenu chronionego | 68,0 | 60,4 | 65 | 56 | 3,0 | 4,4 |
| T88 | granica terenu chronionego | 68,7 | 61,1 | 61 | 56 | 7,7 | 5,1 |
| T89 | granica terenu chronionego | 68,4 | 61,0 | 61 | 56 | 7,4 | 5,0 |
| T90 | granica terenu chronionego | 67,5 | 60,1 | 65 | 56 | 2,5 | 4,1 |
| T91 | granica terenu chronionego | 68,0 | 60,6 | 61 | 56 | 7,0 | 4,6 |
| T92 | granica terenu chronionego | 68,9 | 61,5 | 61 | 56 | 7,9 | 5,5 |
| T93 | granica terenu chronionego | 65,2 | 57,8 | 61 | 56 | 4,2 | 1,8 |
| T94 | granica terenu chronionego | 67,2 | 59,8 | 61 | 56 | 6,2 | 3,8 |
| T95 | granica terenu chronionego | 68,5 | 61,1 | 61 | 56 | 7,5 | 5,1 |
| T96 | granica terenu chronionego | 64,1 | 56,7 | 65 | 56 | --- | 0,7 |
| T97 | granica terenu chronionego | 69,2 | 61,7 | 65 | 56 | 4,2 | 5,7 |
| T98 | granica terenu chronionego | 66,1 | 58,5 | 65 | 56 | 1,1 | 2,5 |
| T99 | granica terenu chronionego | 66,3 | 58,7 | 61 | 56 | 5,3 | 2,7 |
| T100 | granica terenu chronionego | 59,1 | 51,5 | 65 | 56 | --- | --- |
| T101 | granica terenu chronionego | 67,5 | 59,9 | 65 | 56 | 2,5 | 3,9 |
| T102 | granica terenu chronionego | 69,8 | 62,2 | 65 | 56 | 4,8 | 6,2 |
| T103 | granica terenu chronionego | 69,4 | 61,8 | 61 | 56 | 8,4 | 5,8 |